



## Aluminiumslodning

### 3 i-en-tråd

Nu kan du reparere aluminium og zink-lageringer uden svejsemaskine.

- Alt hvad du skal bruge er en håndholdt gasbrænder(eks. vis propan eller propan-mix) til små emner.
- Lever en svejsning, der er stærkere end emnets materiale.
- Der skal ikke bruges flus-middel.
- Der udvikles ingen giftige dampes.
- Lav arbejdstemperatur: 382 grader Celsius.



### Instruktioner

- Rens delene af.
- Børst svejsemrådet med den rustfaste stålborste, til det er blankt.
- Opvarm området der skal svejses, fordel varmen jævnlt.
- Gnid tråden hurtigt på området der skal svejses, mens du varmer, indtil tråden begynder at smelte.
- Varm ALDRIG direkte på tråden!

### Brug altid handsker og sikkerhedsbriller!

Bruges ikke på magnesium. Magnesium-spåner brænder med et hvidt skær.

Balutek eller Durafix kan ikke holdes ansvarlige for skader forårsaget på ting eller mennesker, som følge af forkert brug, eller af en hvilken som helst anden årsag.

1

Børst



2

Varm op



3

Gnid på



Tråden virker med MAPP, butan, butanmix eller oxygenacetyleten, så lange temperaturen bliver mindst 382 grader Celsius.  
Tråden fungerer ikke, hvis den varmes direkte.

Emnet skal renset af med en rustfast stålborste, da tråden ikke binder på rustfast stål.

Lodningen vil ikke binde, hvis emnet er blevet renset af med almindelig stålborste e.g. børste.

Durafix sælges i Danmark af Balutek: Tlf.: 3084 6228 E-mail: [amdi@gmail.dk](mailto:amdi@gmail.dk) Internett: [www.durafix.dk](http://www.durafix.dk)